



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

Exmº. Srº.
CARLOS A. MACHADO
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta.

Laranjeiras do Sul, 20 de junho de 2022.

O Vereador que a presente subscreve, usando das atribuições legais que o cargo lhes confere, em especial o inciso III do artigo 67, inciso XI do artigo 86 e artigo 97 do regimento interno, vem mui respeitosamente, perante a presença de Vossa Excelência, para que após ouvido o Douto Plenário, seja enviado ofício ao Poder Legislativo Municipal para o que segue:

INDICAÇÃO N.º 248/2022.

Súmula: Solicita do Poder Executivo: que interceda junto ao órgão responsável para que sejam feitas melhorias do tipo iluminação, reforço nas pinturas e sinalização no trevo de acesso a UFFS.

INDICAMOS, na forma regimental, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado o Poder Legislativo que determine, junto ao seu departamento competente, estudos e providências que se fizerem necessárias para o caso.

Na expectativa da tomada das devidas e necessárias providências e o atendimento com a máxima urgência e brevidade possível esta solicitação, desde já antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,


RODRIGO SCHEIS
VEREADOR PSD



Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul - Paraná

CNPJ 78.119.336/0001-65

Laranjeiras do Sul, 14 de junho de 2022.

Como cidadão abaixo subscrito e estudante da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, venho através de seu mandato, requerer junto aos órgãos responsáveis a manutenção e conservação da Rodovia BR 158. Em especial, destaco aqui o Trevo de acesso que faz ligação a referida Universidade. Nesta rodovia deslocam-se diariamente profissionais e alunos da UFFS, fornecedores, moradores das comunidades locais, bem como, grande parte do escoamento de nossa safra é levado às cooperativas da região, sendo também um corredor de ligação a outros municípios. Desta forma, merece uma melhor sinalização, com a pintura de faixas reflexivas na pista, placas de sinalização e implantação de postes de iluminação no trevo de acesso. Durante a noite, e em dias de baixa visibilidade tanto a rodovia, quanto o trevo de acesso se tornam muito mais perigosos, pela precária e quase inexistente sinalização, prova disso são os vários acidentes com óbitos, causados em muito pela má sinalização.

Certo do apoio de seu mandato, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Robinaldo da Costa Freire

035.252.949-05

Fone/Fax: (42) 3635-6861 – (42) 3635-4308

www.camara.pr.gov.br – camara@cmls.pr.gov.br

Palácio do Território do Iguaçú - Praça Rui Barbosa - Rua Sete de Setembro - Nº 1 - Centro - CEP: 85301-070

Laranjeiras do Sul - PR